

# NEXCO東日本よりチェーン装着のお願い

NEXCO

山形道は長く急な坂道が多く、冬期はスタックする車両が発生しております。特に積荷の少ない車両により多発しておりますので、山形から仙台方面への走行の際は、**山形蔵王PA**や**チェーン着脱場**で早めの装着をお願いします。

高速道路に関する情報は「ドラぷら」で!

PCでも、スマホ・携帯でも、冬道情報を検索

ドラぷら : <http://www.driveplaza.com/>



## 宮城川崎IC～山形蔵王IC

長い坂道やトンネルが連続し、気象の変化により坂を登れなくなるクルマが発生したことがある。



チェーン着脱場は、  
この標識が目印!

